



B213B



B218



HP-402A-M11



HP-403A-M12



HP-404A-M13



HP-404A-T23



HP-602A-M11



HP-603B-C11



HP-604C-M13



HP-502A-M12

HP-502A-M13

Наименование термодатчика	Тип термопары	Время отклика сек.	Назначение термодатчика	Диапазон измеряемых температур, °C
B213B	K	2	Измерение t° газов	0...+750
B218	K	3	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-402A-B21	K	3	Измерение t° поверхности	0...+250
HP-402A-M11	K	3	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-402A-M13	K	2	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-403A-M12	K	3	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-403A-M13	K	2	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-404A-M12	K	3	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-404A-M13	K	2	Измерение t° поверхности	0...+400
HP-404A-T23	K	2	Измерение t° поверхности	0...+250
HP-502A-M12	K	3	Измерение t° жидкостей, гелей, продуктов питания	-50...+350
HP-502A-M13	K	3	Измерение t° жидкостей, гелей, продуктов питания	-50...+600
HP-602A-M11	K	3	Измерение t° газов	-196...+600
HP-602B-C11	K	2	Измерение t° сыпучих веществ	-196...+600
HP-602B-C12	K	2	Измерение t° газов	-196...+600
HP-602C-M13	K	2	Измерение t° поверхности	0...+250
HP-603B-C11	K	2	Измерение t° сыпучих веществ	-196...+600
HP-603C-T13	K	2	Измерение t° сыпучих веществ	-196...+250
HP-604C-M13	K	2	Измерение t° поверхности	0...+250